

# Requisitos de etiquetado




## Estados Unidos

Chompas, chullos y chalinas artesanales de alpaca  
**Adultos**

### Partida arancelaria

6110.11.10.10	- Suéteres con cuello de cisne
6505.00.90.00	- Los demás (Chullos)
6117.10.00.00	- Chalinas, bufandas de punto
6214.20.00.00	- Chalinas, bufandas excepto de punto

Ingresan a EE. UU. con un arancel preferencial del 0%, siempre que se cumpla con el reglamento de origen y se presente el Certificado de Origen, que por ser autocertificable puede ser llenado y firmado por el exportador, importador o productor, antes de la fecha de embarque.



**1**

Marca  
Talla: M  
País de origen: Made in Perú

---

Composición:  
80% Alpaca  
20% Nylon

Instrucciones de cuidado:  

- HAND WASH
- DO NOT BLEACH
- IRON AT LOW TEMPERATURE, NO MORE THAN 110°C
- DO NOT TUMBLE DRY
- WASH WITH MILD DETERGENT



---

**3**

Nº de registro de identificación del importador: RN #: 0000000  
 Información no obligatoria: Razón Social de empresa exportadora RUC 12345678920

### 1. Etiquetado

La información debe colocarse en inglés. Pueden usarse también lenguas extranjeras siempre que destaque la correspondiente traducción en inglés.



### 2. Ensayos

Para armar la etiqueta de forma correcta y evidenciar la seguridad de las prendas para el consumidor norteamericano, los ensayos deben ser realizados por laboratorios reconocidos por la CPSC-Consumer Product Safety Commission de EE. UU. <https://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/>

Ubicación de la etiqueta

Marca (voluntario): Marca  
 País de origen: Made in Perú

---

Composición: 80% Alpaca  
20% Nylon

Instrucciones de cuidado:  

- HAND WASH
- DO NOT BLEACH
- IRON AT LOW TEMPERATURE, NO MORE THAN 110°C
- DO NOT TUMBLE DRY
- WASH WITH MILD DETERGENT

---

Nº de registro de identificación del importador: RN #: 0000000  
 Datos del exportador (voluntario):

### Prohibiciones

Los principales motivos de rechazo y retiro de prendas para niños son:

- Mal etiquetado
- Uso de metales pesados o en cantidades que exceden lo permitido
- Mal aseguramiento de partes y piezas, como botones, adornos y aplicaciones que puedan generar riesgo de asfixia.



Para mayor información revisar <http://simuladoretiquetado.promperu.gob.pe/>